



## ФОНД ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

119019 Москва  
ул. Волхонка, 15  
тел.: (095) 203 7722  
факс: (095) 203 3732  
E-mail: xram@asvt.ru

« 19 » декабря 20 14 г.

ЗАО «ЭЛМО», являющиеся членом СРО энергоаудиторов и имеющее Свидетельство (регистрационный №СРО-009/д-003 от 02.09.2010г.) подтверждающее право осуществления работ в области энергоаудита, проводило энергетическое обследование комплекса Храма Христа Спасителя, согласно № 01а/09-14 от 01 сентября 2014г.

На основании результатов проведенной работы составлен технический отчет, разработан энергетический паспорт и комплекс энергосберегающих мероприятий.

Энергетическое обследование было выполнено с высоким качеством и в договорные сроки.

Исполнительный директор

С.Г. Семеновко